

שימוש בטוח בכבלים מארים

בבל מאיר (פתחיל הארץ) – מערכת המורכבת מתקע וUMB (UMB – מבית תקע יחיד או מרובה יציאות מיטטל), המיועדת לחיבור שני פתחילים לפחות בלא עזרת כלים.

תופי כבלים:

התופי יהיה שלם וחילק, כדי שהcabbel החשמלי לא ייפגע.

הקווטר המינימלי של התופי, בפי שצווין, יהיה פי 8 לפחות מהקווטר המקסימלי של cabbel שלו. התופי יהיה מחומר מבודד.

בתוך תקעים, המחברים לגוף התופי, יעדמו בדרישות התקן הישראלי.

בכלל, עדיף להתקין נקודת חשמל זמינה. השימושocabbel מאיר יעשה במקרים שבהם אין נקודת חשמל זמינה. cabbel ייפרס לכל אורכו בר שלא יפריע לתנועת אנשים ולא יmachז על ידי תנועת ציוד או רכבים.

בדיקות לפני השימוש:

- בדוק את cabbel המאריך לאיתור נזק פיזי ושלמות הבידוד לפני השימוש.
- בדוק את התאמת בתוך התקעים לשוג העבודה ואת התאמת החיבור.
- בדוק תקינות מפסק המגן להזנת cabbel מאיר או פתחיל זינה.
- וודא היuder מתיחה ולחץ על הקצוות.
- בדוק את שלמות התופי, cabbel, השקעים ובתי השקעים.
- וודא שዶפנות התופי נקיות ממדקוקות, צבע ולבלוור.
- בדוק קיום הגנה על cabbel המאריך, הפרוס בשטח.
- וודא שאין קשרים או פיתולים חדים.
- הרחק cabbelים ממים ומנווזלים קורוזיביים.
- נתק cabbelים מארים באשר אינם בשימוש.

